

八頭町内の園外活動の対策箇所一覧表

	路線名	箇所名	該当施設	危険の内容	対策内容	事業主体
1	(主) 郡家国府線	八頭町稲荷171-2地先	郡家東保育所	歩行者溜まりに防護柵がなく、車両が歩道に進入してくる危険性がある。	防護柵設置	道路管理者 (鳥取県)
2	県道 郡家停車場線	八頭町郡家229地先	郡家保育所	歩行者溜まりに防護柵がなく、車両が歩道に進入してくる危険性がある。	防護柵設置	道路管理者 (鳥取県)
3	国道29号	八頭町大門1-1地先	八東保育所	見通しが悪く、交通量も多い。防護柵も設置されていないため、車両が歩道に進入してくる可能性がある。	幅員拡幅および防護柵設置が困難なため、園児の移動ルートを変更	道路管理者 (国土交通省)